

INVENTARIO MUNICIPAL DE SUELOS CONTAMINADOS



EXPTE: SC-CO 02 PP-MU-01 (CERRO MURIANO)

DATOS GENERALES

SITUACIÓN		TITULARIDAD	
Comunidad Autónoma:		ANDALUCÍA	
Provincia:		CÓRDOBA	
Municipio (Distrito/Barriada):		CÓRDOBA (CERRO MURIANO)	
Código postal:		14350	
Calle/ctra./paraje:			
Núm./p.k.:			
Denominación finca:		ANTIGUAS INSTALACIONES DE FUNDICIÓN Y TRATAMIENTO DEL MINERAL EN CERRO MURIANO	
UTM-30N ETRS89		Coordenada X: 345132,74	
		Coordenada Y: 42077286,14	
CALIFICACIÓN DEL SUELO		CLASIFICACIÓN DEL SUELO	
X	Urbano	X	Uso residencial
	Urbanizable		Uso industrial
	No urbanizable	Otros usos:	RECREATIVO Y ZONAS VERDES
CNAE-93 Rev-1:		13201	
CNAE-2009:		0729	
		Descripción:	
		TRATAMIENTO Y FUNDICIÓN DE MINERAL DE COBRE	
Referencia Catastral (Finca 1):			
Propietario (Finca 1):		SOTOMAYOR INMOBILIARIA S.A	
Poseedor (Finca 1):		DURANTE LA EXPLOTACIÓN: CÓRDOBA COOPER	
Finca(Finca 1):		78624	
Libro (Finca 1):		1286	
Tomo (Finca 1):		2401	
Folio (Finca 1):		195	
Referencia Catastral (Finca 2):			
Propietario (Finca 2):		RAFAEL ROJAS LARA	
Poseedor (Finca 2):		DURANTE LA EXPLOTACIÓN: CÓRDOBA COOPER	
Tomo (Finca 2):		1942	
Folio (Finca 2):		156	
Libro (Finca 2):		827	
Finca (Finca 2):		23672	
Referencia Catastral (Finca 3):			
Propietario (Finca 3):		JOSE MARÍA RUIZ SASTRE	
Poseedor (Finca 3):		DURANTE LA EXPLOTACIÓN: CÓRDOBA COOPER	
Tomo (Finca 3):		1369	
Folio (Finca 3):		152	
Libro (Finca 3):		332	
Finca (Finca 3):		25705	
Observaciones:		FINCA 4. PROPIETARIO: ASUNCIÓN DÍAZ MARTÍNEZ Y OTROS. POSEEDOR DURANTE LA EXPLOTACIÓN CÓRDOBA COOPER COMPANY Ltd. FINCA:11430, TOMO	

INVENTARIO MUNICIPAL DE SUELOS CONTAMINADOS



EXPTE: SC-CO 02 PP-MU-01 (CERRO MURIANO)

DATOS DE LA CONTAMINACIÓN											
Fecha inicio expediente:			21/02/2007		Responsable de contaminación:			PROPIETARIOS DESCRITOS EN APARTADO ANTERIOR			
Fecha de declaración:			16/10/2012								
CONTAMINACIÓN DEL SUELO					CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA						
Metales:		X	COBRE Y MERCURIO			Metales:					
COVS:					COVS:						
BTEX					BTEX						
Organoclorados:					Organoclorados:						
TPH:					TPH:						
Otros:		Especificar			Otros:		Especificar				
Superficie estimada de suelo contaminado (m2):			28900		Volumen estimado de aguas contaminadas (m3):						
Volumen estimado de suelo contaminado (m3):			28550		Explotación del acuífero afectado:						
Observaciones contaminación de suelos y aguas subterráneas:		NO SE DETECTA CONTAMINACIÓN EN LAS AGUAS			Se desconoce		Abastecimiento				
					No		Agrícola/ganadero				
					Otro		Especificar				
Boletines analíticos suelos:						Boletines analíticos aguas:					
¿SE HA LLEVADO A CABO ANÁLISIS DE RIESGOS ESPECÍFICO?											
Receptores considerados:		X	Salud humana			Naturaleza del riesgo:		X	Riesgo on site	X	Riesgo off site
			Ecosistemas					X	Riesgo actual	X	Riesgo futuro

INVENTARIO MUNICIPAL DE SUELOS CONTAMINADOS



EXPTE: SC-CO 02 PP-MU-01 (CERRO MURIANO)

DATOS DE LA DESCONTAMINACIÓN

TIPO	X	Descontaminación reglamentaria	
		Descontaminación voluntaria	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DE DESCONTAMINACIÓN			
		Extracción de vapores	Volumen estimado de suelo tratado (m3):
		Excavación y tratamiento on site	Volumen estimado de agua subterránea tratada (m3):
		Excavación y tratamiento off site	Fecha inicio de obras (prevista o efectiva):
		Excavación y eliminación	Duración de la obra en meses (prevista o efectiva):
		Aisalamiento y contención	Descripción descontaminación: NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS POR HABERSE PARALIZADO EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA Y NO EXISTIR RIESGOS PARA LA SITUACIÓN ACTUAL
		Contención por bombeo	
		Otra Especificar	
PLAN DE VIGILANCIA (no cumplimentar si no existe Plan)			Duración (meses):
Documento Plan de Vigilancia:	Boletines analíticos Plan de Vigilancia:		Descripción Plan de vigilancia:
FINANCIACIÓN			
Personas/entidades responsables de la descontaminación:	Directo y subsidiarios		Coste de las obras (estimado o efectivo):
			Coste Plan de vigilancia (estimado o efectivo):
FECHA DE DESCLASIFICACIÓN			